




ZÁVITOVÉ KALIBRY

METRICKÉ - základní

TORQARD

M		Závitový TRN - METRICKÝ OBOUSTRANNÝ				Závitový KROUŽEK - METRICKÝ DOBRÝ		Závitový KROUŽEK - METRICKÝ ZMETKOVÝ	
									
ZÁKLADNÍ stoupání		TOLERANCE závitů:				TOLERANCE závitů:		TOLERANCE závitů:	
Velikost závitů	Stoupání (mm)	6H		6G		6g		6g	
		Objednací číslo	Standardní položka	Objednací číslo	Standardní položka	Objednací číslo	Standardní položka	Objednací číslo	Standardní položka
M2	0,4	4020-M2-6H	<input checked="" type="checkbox"/>			4025-M2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M2,5	0,45	4020-M2,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>			4025-M2,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M2,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M3	0,5	4020-M3-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4020-M3-6G	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M3-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M3-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M3,5	0,6	4020-M3,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>			4025-M3,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M3,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M4	0,7	4020-M4-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4020-M4-6G	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M4-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M4-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M5	0,8	4020-M5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4020-M5-6G	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M6	1	4020-M6-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4020-M6-6G	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M6-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M6-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M7	1	4020-M7-6H	<input checked="" type="checkbox"/>			4025-M7-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M7-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M8	1,25	4020-M8-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4020-M8-6G	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M8-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M8-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M9	1,25	4020-M9-6H	<input checked="" type="checkbox"/>			4025-M9-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M9-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M10	1,5	4020-M10-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4020-M10-6G	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M10-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M10-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M11	1,5	4020-M11-6H	<input checked="" type="checkbox"/>			4025-M11-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M11-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M12	1,75	4020-M12-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4020-M12-6G	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M12-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M12-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M14	2	4020-M14-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4020-M14-6G	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M14-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M14-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M16	2	4020-M16-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4020-M16-6G	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M16-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M16-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M18	2,5	4020-M18-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4020-M18-6G	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M18-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M18-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M20	2,5	4020-M20-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4020-M20-6G	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M20-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M20-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M22	2,5	4020-M22-6H	<input checked="" type="checkbox"/>			4025-M22-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M22-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M24	3	4020-M24-6H	<input checked="" type="checkbox"/>			4025-M24-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M24-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M27	3	4020-M27-6H	<input checked="" type="checkbox"/>			4025-M27-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M27-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M30	3,5	4020-M30-6H	<input checked="" type="checkbox"/>			4025-M30-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M30-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M33	3,5	4020-M33-6H	<input checked="" type="checkbox"/>			4025-M33-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M33-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M36	4	4020-M36-6H	<input checked="" type="checkbox"/>			4025-M36-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M36-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M39	4	4020-M39-6H	<input checked="" type="checkbox"/>			4025-M39-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M39-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M42	4,5	4020-M42-6H	<input checked="" type="checkbox"/>			4025-M42-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M42-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M45	4,5	4020-M45-6H	<input checked="" type="checkbox"/>			4025-M45-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M45-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M48	5	4020-M48-6H	<input checked="" type="checkbox"/>			4025-M48-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M48-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M52	5	4020-M52-6H	<input checked="" type="checkbox"/>			4025-M52-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M52-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M56	5,5	4020-M56-6H	<input checked="" type="checkbox"/>			4025-M56-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M56-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M60	5,5	4020-M60-6H	<input checked="" type="checkbox"/>			4025-M60-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M60-6g	<input checked="" type="checkbox"/>

KALIBRAČNÍ PROTOKOL Z AKREDITOVANÉ LABORATOŘE

Potřebujete-li dodat měřidlo včetně kalibračního protokolu, přidejte prosím za objednáací číslo **-KP** (např. 4020-M2-6H-KP)

ZÁVITOVÉ KALIBRY

METRICKÉ - jemné

TORQARD



Níže uvedená tabulka pokračuje na [str. 7-9](#)

MF		Závitový TRN - METRICKÝ OBOUSTRANNÝ		Závitový KROUŽEK - METRICKÝ DOBRÝ		Závitový KROUŽEK - METRICKÝ ZMETKOVÝ	
		TOLERANCE závitů:		TOLERANCE závitů:		TOLERANCE závitů:	
JEMNÉ stoupání		6H		6g		6g	
Velikost závitů	Stoupání (mm)	Objednáací číslo	Standardní položka	Objednáací číslo	Standardní položka	Objednáací číslo	Standardní položka
M2	0,35	4020-M2x0,35-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M2x0,35-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M2x0,35-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M2,5	0,35	4020-M2,5x0,35-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M2,5x0,35-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M2,5x0,35-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M3	0,35	4020-M3x0,35-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M3x0,35-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M3x0,35-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M3,5	0,35	4020-M3,5x0,35-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M3,5x0,35-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M3,5x0,35-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M4	0,35	4020-M4x0,35-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M4x0,35-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M4x0,35-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	0,5	4020-M4x0,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M4x0,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M4x0,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M5	0,35	4020-M5x0,35-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M5x0,35-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M5x0,35-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	0,5	4020-M5x0,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M5x0,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M5x0,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	0,75	4020-M5x0,75-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M5x0,75-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M5x0,75-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M6	0,35	4020-M6x0,35-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M6x0,35-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M6x0,35-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	0,5	4020-M6x0,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M6x0,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M6x0,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	0,75	4020-M6x0,75-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M6x0,75-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M6x0,75-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M7	0,75	4020-M7x0,75-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M7x0,75-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M7x0,75-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	0,5	4020-M8x0,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M8x0,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M8x0,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M8	0,75	4020-M8x0,75-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M8x0,75-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M8x0,75-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1	4020-M8x1-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M8x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M8x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M9	1	4020-M9x1-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M9x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M9x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	0,5	4020-M10x0,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M10x0,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M10x0,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M10	0,75	4020-M10x0,75-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M10x0,75-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M10x0,75-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1	4020-M10x1-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M10x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M10x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1,25	4020-M10x1,25-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M10x1,25-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M10x1,25-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M12	0,5	4020-M12x0,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M12x0,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M12x0,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	0,75	4020-M12x0,75-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M12x0,75-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M12x0,75-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1	4020-M12x1-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M12x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M12x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1,25	4020-M12x1,25-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M12x1,25-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M12x1,25-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1,5	4020-M12x1,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M12x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M12x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M13	0,75	4020-M13x0,75-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M13x0,75-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M13x0,75-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1	4020-M13x1-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M13x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M13x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1,5	4020-M13x1,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M13x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M13x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	0,5	4020-M14x0,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M14x0,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M14x0,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M14	0,75	4020-M14x0,75-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M14x0,75-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M14x0,75-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1	4020-M14x1-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M14x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M14x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1,25	4020-M14x1,25-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M14x1,25-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M14x1,25-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1,5	4020-M14x1,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M14x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M14x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M15	0,75	4020-M15x0,75-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M15x0,75-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M15x0,75-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1	4020-M15x1-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M15x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M15x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1,5	4020-M15x1,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M15x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M15x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M16	0,75	4020-M16x0,75-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M16x0,75-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M16x0,75-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1	4020-M16x1-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M16x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M16x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1,5	4020-M16x1,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M16x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M16x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M17	1	4020-M17x1-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M17x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M17x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1,5	4020-M17x1,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M17x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M17x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M18	0,75	4020-M18x0,75-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M18x0,75-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M18x0,75-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1	4020-M18x1-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M18x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M18x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1,5	4020-M18x1,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M18x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M18x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4020-M18x2-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M18x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M18x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M20	0,5	4020-M20x0,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M20x0,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M20x0,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	0,75	4020-M20x0,75-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M20x0,75-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M20x0,75-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1	4020-M20x1-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M20x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M20x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1,5	4020-M20x1,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M20x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M20x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4020-M20x2-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M20x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M20x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>

ZÁVITOVÉ KALIBRY

METRICKÉ - jemné

TORQARD



Níže uvedená tabulka pokračuje na [str. 7-9](#)

MF		Závitový TRN - METRICKÝ OBOUSTRANNÝ		Závitový KROUŽEK - METRICKÝ DOBRÝ		Závitový KROUŽEK - METRICKÝ ZMETKOVÝ	
		TOLERANCE závitů:		TOLERANCE závitů:		TOLERANCE závitů:	
JEMNÉ stoupání		6H		6g		6g	
Velikost závitů	Stoupání (mm)	Objednací číslo	Standardní položka	Objednací číslo	Standardní položka	Objednací číslo	Standardní položka
M22	1	4020-M22x1-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M22x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M22x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1,5	4020-M22x1,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M22x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M22x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4020-M22x2-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M22x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M22x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M24	1	4020-M24x1-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M24x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M24x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1,5	4020-M24x1,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M24x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M24x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4020-M24x2-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M24x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M24x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M25	1	4020-M25x1-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M25x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M25x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1,5	4020-M25x1,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M25x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M25x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4020-M25x2-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M25x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M25x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M26	1	4020-M26x1-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M26x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M26x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1,5	4020-M26x1,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M26x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M26x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4020-M26x2-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M26x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M26x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M27	1	4020-M27x1-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M27x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M27x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1,5	4020-M27x1,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M27x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M27x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4020-M27x2-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M27x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M27x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M28	1	4020-M28x1-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M28x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M28x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1,5	4020-M28x1,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M28x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M28x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4020-M28x2-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M28x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M28x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M30	1	4020-M30x1-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M30x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M30x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1,5	4020-M30x1,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M30x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M30x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4020-M30x2-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M30x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M30x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M32	3	4020-M30x3-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M30x3-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M30x3-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1,5	4020-M32x1,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M32x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M32x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4020-M32x2-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M32x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M32x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M33	1	4020-M33x1-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M33x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M33x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1,5	4020-M33x1,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M33x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M33x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4020-M33x2-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M33x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M33x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M34	3	4020-M33x3-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M33x3-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M33x3-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1	4020-M34x1-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M34x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M34x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1,5	4020-M34x1,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M34x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M34x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M35	2	4020-M34x2-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M34x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M34x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	3	4020-M34x3-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M34x3-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M34x3-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1	4020-M35x1-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M35x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M35x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M36	1,5	4020-M35x1,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M35x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M35x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4020-M35x2-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M35x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M35x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	3	4020-M35x3-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M35x3-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M35x3-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M38	1	4020-M36x1-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M36x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M36x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1,5	4020-M36x1,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M36x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M36x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4020-M36x2-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M36x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M36x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M39	3	4020-M36x3-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M36x3-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M36x3-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1	4020-M38x1-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M38x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M38x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1,5	4020-M38x1,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M38x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M38x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M40	2	4020-M38x2-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M38x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M38x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	3	4020-M38x3-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M38x3-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M38x3-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1	4020-M39x1-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M39x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M39x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M40	1,5	4020-M39x1,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M39x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M39x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4020-M39x2-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M39x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M39x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	3	4020-M39x3-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M39x3-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M39x3-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
M40	1	4020-M40x1-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M40x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M40x1-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	1,5	4020-M40x1,5-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M40x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M40x1,5-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4020-M40x2-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M40x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M40x2-6g	<input checked="" type="checkbox"/>
	3	4020-M40x3-6H	<input checked="" type="checkbox"/>	4025-M40x3-6g	<input checked="" type="checkbox"/>	4035-M40x3-6g	<input checked="" type="checkbox"/>

ZÁVITOVÉ KALIBRY

METRICKÉ - jemné

TORQARD



Níže uvedená tabulka pokračuje na [str. 7-9](#)

MF		Závitový TRN - METRICKÝ OBOUSTRANNÝ		Závitový KROUŽEK - METRICKÝ DOBRÝ		Závitový KROUŽEK - METRICKÝ ZMETKOVÝ	
		TOLERANCE závitů:		TOLERANCE závitů:		TOLERANCE závitů:	
JEMNÉ stoupání		6H		6g		6g	
Velikost závitů	Stoupání (mm)	Objednací číslo	Standardní položka	Objednací číslo	Standardní položka	Objednací číslo	Standardní položka
M42	1	4020-M42x1-6H	☑	4025-M42x1-6g	☑	4035-M42x1-6g	☑
	1,5	4020-M42x1,5-6H	☑	4025-M42x1,5-6g	☑	4035-M42x1,5-6g	☑
	2	4020-M42x2-6H	☑	4025-M42x2-6g	☑	4035-M42x2-6g	☑
M44	1	4020-M44x1-6H	☑	4025-M44x1-6g	☑	4035-M44x1-6g	☑
	1,5	4020-M44x1,5-6H	☑	4025-M44x1,5-6g	☑	4035-M44x1,5-6g	☑
	2	4020-M44x2-6H	☑	4025-M44x2-6g	☑	4035-M44x2-6g	☑
M45	1	4020-M45x1-6H	☑	4025-M45x1-6g	☑	4035-M45x1-6g	☑
	1,5	4020-M45x1,5-6H	☑	4025-M45x1,5-6g	☑	4035-M45x1,5-6g	☑
	2	4020-M45x2-6H	☑	4025-M45x2-6g	☑	4035-M45x2-6g	☑
M46	1	4020-M46x1-6H	☑	4025-M46x1-6g	☑	4035-M46x1-6g	☑
	1,5	4020-M46x1,5-6H	☑	4025-M46x1,5-6g	☑	4035-M46x1,5-6g	☑
	2	4020-M46x2-6H	☑	4025-M46x2-6g	☑	4035-M46x2-6g	☑
M48	1	4020-M48x1-6H	☑	4025-M48x1-6g	☑	4035-M48x1-6g	☑
	1,5	4020-M48x1,5-6H	☑	4025-M48x1,5-6g	☑	4035-M48x1,5-6g	☑
	2	4020-M48x2-6H	☑	4025-M48x2-6g	☑	4035-M48x2-6g	☑
M50	1	4020-M50x1-6H	☑	4025-M50x1-6g	☑	4035-M50x1-6g	☑
	1,5	4020-M50x1,5-6H	☑	4025-M50x1,5-6g	☑	4035-M50x1,5-6g	☑
	2	4020-M50x2-6H	☑	4025-M50x2-6g	☑	4035-M50x2-6g	☑
M52	1	4020-M52x1-6H	☑	4025-M52x1-6g	☑	4035-M52x1-6g	☑
	1,5	4020-M52x1,5-6H	☑	4025-M52x1,5-6g	☑	4035-M52x1,5-6g	☑
	2	4020-M52x2-6H	☑	4025-M52x2-6g	☑	4035-M52x2-6g	☑
M55	1	4020-M55x1-6H	☑	4025-M55x1-6g	☑	4035-M55x1-6g	☑
	2	4020-M55x2-6H	☑	4025-M55x2-6g	☑	4035-M55x2-6g	☑
	3	4020-M55x3-6H	☑	4025-M55x3-6g	☑	4035-M55x3-6g	☑
M56	1	4020-M56x1-6H	☑	4025-M56x1-6g	☑	4035-M56x1-6g	☑
	2	4020-M56x2-6H	☑	4025-M56x2-6g	☑	4035-M56x2-6g	☑
M58	2	4020-M58x2-6H	☑	4025-M58x2-6g	☑	4035-M58x2-6g	☑
M60	1	4020-M60x1-6H	☑	4025-M60x1-6g	☑	4035-M60x1-6g	☑
	2	4020-M60x2-6H	☑	4025-M60x2-6g	☑	4035-M60x2-6g	☑
M62	2	4020-M62x2-6H	☑	4025-M62x2-6g	☑	4035-M62x2-6g	☑

KALIBRAČNÍ PROTOKOL Z AKREDITOVANÉ LABORATOŘE

Potřebujete-li dodat měřidlo včetně kalibračního protokolu, přidejte prosím za objednací číslo **-KP** (např. 4020-M42x1-6H-**KP**)